

HOJA DE VALUACIÓN

Nissan X-Trail 2021
2.5 ADVANCE 3 ROW CVT

54,200 km

VIN 5N1AZ2MS9M


Folio #00002

OFERTA DE COMPRA

\$268,000

Rango de negociación

RANGO DE NEGOCIACIÓN



VEHÍCULO

Marca y modelo Nissan X-Trail	Año 2021	Versión 2.5 ADVANCE 3 ROW	Kilometraje 54,200 km
VIN 5N1AZ2MS9M	Color Gris Oxford	Carrocería Suv	Capturado 7 sep 2026

DESGLOSE

Precio de mercado	
Reacondicionamiento	- \$13,500
Utilidad margen del negocio	-
Oferta de compra	\$268,000

Método de cálculo oculto en la muestra pública

PARA TU AGENCIA

Precio recomendado para tu agencia

Con tu utilidad objetivo, tu taller y tu perfil.

Consejo de compra

6

de 10

Funciona si lo consigues en el precio sugerido.

Desglose del ajuste por perfil oculto en la muestra pública

REFERENCIAS DE MERCADO

21 vehículos comparables en el análisis

\$247,300 a \$428,000

Método de cálculo oculto en la muestra pública

INSPECCIÓN

Carrocería, golpes y abolladuras	Correcto	
Pintura, rayones y retoques	Correcto	
Vestiduras, cielo y alfombras	Con detalle	- \$4,500
Manchas en alfombra trasera y desgaste en el asiento del conductor.		
Cristales y parabrisas	Correcto	
Rines, tapones y molduras	Correcto	

Faros, calaveras y ópticas	● Correcto	
Duplicado de llaves	● Correcto	
Funcionamiento de las llaves	● Correcto	
Códigos en el escáner	● Correcto	
Condición de los asientos	● Correcto	
Funcionamiento de los cristales	● Correcto	
Condiciones del estéreo	● Con detalle	- \$2,800
La bocina delantera derecha distorsiona a volumen alto.		
Funcionamiento de los controles al volante	● Correcto	
Funcionamiento del aire acondicionado	● Correcto	
Presencia de manuales del auto	● Correcto	
Funcionamiento del quemacocos	● Correcto	
Condición del anticongelante	● Correcto	
Condición del filtro de aire	● Correcto	
Color del aceite	● Correcto	
calificación 5/10		
Nivel del aceite	● Correcto	
Manipulaciones en el motor	● Correcto	

Estado de los soportes del motor	Correcto	
Fugas de aceite en motor	Correcto	
Fugas de aceite en transmisión	Correcto	
Daño en bases de amortiguadores Base delantera izquierda con juego; requiere reemplazo.	Con detalle	- \$6,200
Condición de las puntas del chasis	Correcto	
Niveles de anticongelante, frenos y otros	Correcto	
Comportamiento del auto en marcha mínima	Correcto	
Estado de las bandas	Correcto	
Herramienta del auto	Correcto	
Llanta de refacción	Correcto	
Estado de las llantas calificación 5/10	Correcto	
Piezas repintadas	Correcto	
Funcionamiento de luces y faros	Correcto	
Funcionamiento de luces y calaveras	Correcto	
Funcionamiento de luces neblineras	Correcto	
Condición de discos de freno delanteros	Correcto	

Condición de discos de freno traseros

● Correcto

Daños en amortiguadores

● Correcto

Ruidos en suspensión delantera

● Correcto

Ruidos en suspensión trasera

● Correcto

Ruido al frenar

● Correcto

DICTAMEN GENERADO

La Nissan X-Trail Advance 3 Row CVT 2021, con 54,200 km, registra un promedio de mercado de [REDACTED] sobre 21 referencias. Presenta detalles en vestiduras, cielo y alfombras por \$4,500, estéreo por \$2,800 y bases de amortiguadores por \$6,200, para un reacondicionamiento total de \$13,500. Con base en el valor de mercado, la condición física y el margen de operación, se determina una oferta recomendada de \$268,000, dentro de una banda de [REDACTED] a [REDACTED]. Para esta agencia, el precio es [REDACTED] es decir, [REDACTED] menor que la oferta general por tratarse de una SUV frente al segmento en que opera la agencia, con consejo de compra 6 de 10.